

监 理 日 志

工程名称: 泰顺县农村饮水安全工程

日期	2017年4月29日 星期五	气候	雨	气温	14~23℃
监理人员动态: 曹庆瑞 殷梦凡			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 管理人员3, 作业人员10人					
施工机械动态: 搅拌机1辆					
施工部位 进度情况	平溪村围墙地基浇筑, 继续完善地基浇筑。 基坑区未施工。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	殷梦凡	总监签阅	刘士发		