

监 理 日 志

工程名称: 惠顺源农 30MW 农林生态光伏电站工程

日期	2019 年 4 月 24 日 星期 三	气候	阴	气温	17 ~ 26℃
监理人员动态: 葛庆峰 殷梦凡		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 管理人员 5、施工员 39					
施工机械动态: 挖机 1 打桩机 1					
施工部位 进度情况	开关站围墙砌墙、综合楼明线管整改。 光伏区清理草木 打桩定位。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	殷梦凡		总监签阅	刘士发	