

监 理 日 志

工程名称: 贵州石炭系下统泥盆纪地层野外考察

日期	2019年5月5日 星期二	气候	阴	气温	19~28
监理人员动态: 黄文强 黎芳芳 施工方人员动态: 李理强 李理强 施工机械动态: 钻机2 钻机5			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工部位进度情况: 开展钻探取样工作。在1、2、6号地打钻。 3、4、5、8号地钻孔。6号地打基础桩。					
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	陪同李理强到现场检查3、4、5、8号地已完钻孔。 钻机2、钻机5。				
记录人	黄文强	总监签阅	刘士俊		