

监 理 日 志

工程名称: 泰顺公路20m宽路基工程

日期	2019年5月11日 星期六	气候	晴	气温	17~26℃
监理单位动态:	葛永强 阮芳A		材料进场、取样见证、合格情况: 前日立柱到场		
施工方人员动态:	李国良 10人 阮永强 135				
施工机械动态:	挖机2 打桩机10				
施工部位进度情况	联结围墙压顶古木架. 铁管照明线路整改. 1. 2. 3. 5. 8号地打桩. 1. 2. 6号地浇筑				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	检查前日立柱镀锌层厚度、型号规格				
记录人	阮芳A		总监签阅	刘士发	