

监 理 日 志

工程名称: 表观与300mm板柱节点及外墙保温工程.

日期	2019年5月14日 星期二	气候	阴	气温	15-29℃
监理人员动态: 葛庆玲 陈梦凡			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 管工张山, 泥工段135.					
施工机械动态: 挖机2 打桩机10.					
施工部位 进度情况	联站网络通信连接. 围塔屋顶浇筑. 桩位区 1.2.3.5. 6.8号地打桩. 1.2.3号地浇筑.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	陈梦凡		总监签阅	刘士发	