

监 理 日 志

工程名称: 泰顺县30m水利枢纽工程

日期	2019年5月19日 星期二	气候	阵雨	气温	18~27℃
监理单位动态:	葛庆琦 贺梦凡		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	管 理 员 10. 程 计 员 145				
施工机械动态:	挖机3 打桩机4.				
施工进度情况	开挖站地面基础桩2. 桩头1.2.3.5.8号地打桩 浇筑. 1.2.号地支梁安装. 制梁基础桩2.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	贺梦凡		总监签阅	刘士发	