

监 理 日 志

工程名称: 贵州兴义市环城北路工程

日期	2019年 5月 27日 星期一		气候	小雨	气温	15~26℃
监理单位动态:	葛永强 贺学A.			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	李罗源、沈永保、145					
施工机械动态:	挖机3、打桩机11					
施工部位及进度情况	联兴道路基础铺碎石。 表头区1、2、3、5、6号地基基础处理。1、2、4、6、8号地基基础处理。					
检查发现的问题	无					
处理措施、意见、结果	无					
协调内容或其他						
记录人	贺学A		总监签阅	刘士发		