

监 理 日 志

工程名称: 永顺公路K10+000处林溪互通立交工程

日期	2019年6月21日 星期五	气候	32	气温	19~32
监理人员动态: 曹永强 梁博凡 施工方人员动态: 李国良 王10. 杨永强 王10 施工机械动态: 挖机3		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工部位进度情况: 桩基 1、2、6号地交涵电缆敷设. 4、6号地交梁箱盖. 1、2、3、6号地迎车道沉砂箱盖板. 8号地高压电杆回填					
检查发现的问题: 无					
处理措施、意见、结果: 无					
协调内容或其他: 开监理例会. 统计施工进度.					
记录人	梁博凡	总监签阅	刘士发		