

监 理 日 志

工程名称: 表顺永200000 林花外路 200000

日期	2019 年 6 月 29 日 星期 六	气候	晴	气温	23 ~ 32
监理单位动态:	李瑞林 10. 杨洪成 贺梦凡	材料进场、取样见证、合格情况			
施工方人员动态:	李瑞林 10 杨洪成 贺梦凡				
施工机械动态:	钻机 2. 叉车 2.				
施工部位进度情况	林花区 1. 2. 6. 8 号地 组修运输车 路. 通高路 记修路 路 头制做. 翻修耐压试验.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	计划明日不用. 现场部分路地未完工. 不会要求所有路地完工后, 翻修. 翻修做完试子多. 台才允许并网				
记录人	贺梦凡	总监签阅	刘士发		