

监 理 日 志

工程名称: 无锡华润微电子股份有限公司 华润安盛屋顶光伏发电项目

日期	2018年5月11日 星期五	气候	阴	气温	27°
监理单位动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	10人				
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 屋面光伏安装。 2. 东棚钢结构加工、安装。				
检查发现的问题	在现场巡视时发现施工现场的 电 焊机与切割机的电缆相互缠绕且在切割机工作时火星一直 飞溅 飞溅到电缆上。有引发火灾的危险。				
处理措施、意见、结果	现场要求总包方整改。				
协调内容或其他	召开监理例会。				
记录人	蒋晓	总监签阅	刘士发		