

监 理 日 志

工程名称: 无锡华翔汽车零部件有限公司华翔总厂屋顶光伏发电项目

日期	2018年5月13日 星期日	气候	晴	气温	29°
监理人员动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	10人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1. 屋面安装 2. 车棚内部切割、焊接				
检查发现的问题	现场巡视时发现, 在进行焊接作业时周围无任何防护措施, 无任何安全标示以及警示语。				
处理措施、意见、结果	现场要求其整改, 但未能及时整改。				
协调内容或其他	无				
记录人	蒋晓	总监签阅	刘士发		