

# 监 理 日 志

工程名称: 无锡华油微电有限公司平湖实验室屋顶光伏发电安装

日期

2018年5月25日 星期六

气候

阴

气温

监理人员动态:

2人

施工方人员动态:

12人

施工机械动态:

无

材料进场、取样见证、合格情况:

施工进度  
部位

1.组件安装  
2.光伏板基础施工  
3.东面彩钢瓦加2.

检查发现的  
问题

现场检查时发现,东面彩钢材料加2的器械<sup>在屋顶</sup>未能得到有效的保护

处理措施、  
意见、结果

现场要求其立即整改。

协调内容  
或其他

无

记录人

蒋晓

总监签阅

刘士发