

监 理 日 志

工程名称: 德平油纸包有限公司. 车间改造屋顶彩钢瓦工程.

日期	2018年5月29日 星期三	气候	晴	气温	
监理人员动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	7人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1. 钢架梯基础模具安装. 2. 屋面组件安装. 3. 电缆沟铺沙.				
检查发现的问题	目前施工进度缓慢, 工期严重 滞后 拖延.				
处理措施、意见、结果	要求施工方加快材料进场时间, 加工施工进度.				
协调内容或其他	无				
记录人	蒋晓	总监签阅	刘士发		