

监 理 日 志

工程名称: 无锡华自电气有限公司平泊变电站屋顶光伏发电项目。

日期	2018年5月30日 星期三	气候	晴	气温	
----	----------------	----	---	----	--

监理人员动态: 2人	材料进场、取样见证、合格情况:
施工方人员动态: 8人	
施工机械动态: 吊车.	

施工进度情况 施工部位	1. 屋顶组网安装. 2. 电缆沟整层施工. 3. 桥架反架焊接
----------------	--

检查发现的问题	现场巡视时发现, 2人在电缆桥架搬运过程中存在对桥架破坏行为.
---------	---------------------------------

处理措施、意见、结果	现场要求其进行整改.
------------	------------

协调内容 或其他	无
-------------	---

记录人	曹晓	总监签阅	刘七发.
-----	----	------	------