

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 6 月 10 日

星期: 四

工程名称: 宝应县供电公司变电所工程

天气: 晴
气温:

监 理 工 作 情 况	现场对东棚变电站作业人员进行检查, 检查发现部分施工人员在施工过程中登高作业时没有做好安全防护, 现场要求施工方立即进行整改, 并下台监理通知单。
----------------------------	--

施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
施二	1. 开关站设备基础砌砖、圈梁制作。 2. 东棚变电站支架拆除、除漆。 3. 设备基础接地极施工。

其 它 事 项	
------------------	--

本日现场监理人员	2人
记录人: 葛晓	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 刘士强