

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 6 月 11 日

星期: 一

天气: 晴

气温: 30°

工程名称: 无锡华微电子有限公司车间屋顶光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

我项目部今日对现场安全情况进行例行检查,检查情况如下.
1.开挖的电缆沟附近未做任何安全防护
2.临时用电的电缆及配电箱周围没有任何警示标志
3.施工人员在设备基础砌墙时,屡次不戴安全帽,我方已记要求多次.
现场要求施工方进行整改,并下发监理通知单.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

中二

1.拆卸彩钢桁架拆除原漆.
2.设备基础砌墙.
3.逆变器安装.

其
它
事
项

无

本日现场监理人员

2人

记录人: 曹晓

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 刘士俊