

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 6 月 14 日

天气: 晴

星期: 10

气温: 35°

工程名称: 无锡华联房地产开发有限公司华联中庭屋顶光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场对昨日发现的安全问题进行检查, 检查发现现场部分安全问题仍未落实整改, 并将相关情况上报业主。	
施 工 情 况	施工单位 中电二	施工内容及进度 1. 设备基础圈梁模板拆除、墙体砌筑。 2. 屋面光伏直流电缆敷设。
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		2人
记录人: 蒋强		总监理工程师 总监理工程师代表(签字): 史士斌