

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 6 月 16 日

星期: 六

天气: 晴

气温: 30°

工程名称: 无锡华润微电子有限公司华海大厦屋顶光伏发电项目.

监
理
工
作
情
况

现场对检查出的相关安全问题进行复查. 复查结果:
现场仍未设立安全警示标志. 部分工人存在不佩戴劳保用品
进行施工现象. 现场抽水井使用后未及时闭合且未能设立安全
标志. 针对以上情况我方已发监理通知单 HUP-VXAS-
SN17.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

中电二

1. 电缆井及支架制作. 2. 车棚钢结构除漆.
3. 电缆桥架敷设 4. 设备基础砌筑.

其
它
事
项

无.

本日现场监理人员

2人

记录人: 蒋晓

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 刘士发