

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 1 月 19 日

星期: 三

天气: 晴
气温: 32°

工程名称: 无锡华电光伏有限公司华电屋顶光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场对电缆直埋敷设及沟槽开挖进行检查。检查发现部分工人在电缆直埋过程中有不注意保护电缆现象。且电缆头个别地方未做到良好保护。现场要求施工人员进行整改。做到对电缆的充分保护。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中电二	1. 存在电缆直埋敷设 2. 电缆埋沙色布设。 3. 有损坏电缆沟槽开挖。
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		2人
记录人: 蒋晓		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 刘生发