

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 6 月 29 日

星期: 五

工程名称: 天津滨海新区供电公司华园变电站改造工程

天气: 多云
气温: 32℃

监 理 工 作 情 况	监理现场巡视检查发现 沟回填情况,发现电缆沟回填 并未按施工图纸要求施工,以 下发相关通知单: C2HSUP-WXAS-SW0247	
施 工 情 况	施工单位 中电二	施工内容及进度 设备基础架台制作 电缆沟回填 箱变出线架安装 高压电缆头制作
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员 22		
记录人: 蒋晓		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 刘书