

监 理 日 志

工程名称: 湖南新成建设有限公司平海宾馆屋顶光伏安装工程

日期	2022年 10月 5日 星期二	气候	阴	气温	
监理人员动态:	2人		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工进度情况	201屋面桥架安装, 电缆沟回填。				
检查发现的问题	现场检查时发现, 昨日施工时路面遗留的瓦片及土块未能及时清理。				
处理措施、意见、结果	现场要求施工方清理路面, 恢复平整。				
协调内容或其他	向业方发送延期联系单				
记录人	蒋晓		总监签阅	刘士斌	

