

监 理 日 志

工程名称: 黔东南州锦屏山风电有限公司锦屏山风电场屋顶光伏发电项目

日期	2018年 6月 9日 星期六	气候	小雨	气温	
监理单位动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	10人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1、屋面桥架、逆变器安装。 2、设备基础砌砖				
检查发现的问题	现场检查时发现201屋面原有接地网拆除后新的接地网还未恢复。				
处理措施、意见、结果	要求施工方尽快恢复屋面防雷接地网。				
协调内容或其他	无				
记录人	葛晓	总监签阅	刘士俊		