

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 7 月 8 日

天气: 晴
气温: 30℃

星期: 日
工程名称: 无锡华恒微电子有限公司, 安基屋顶光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

监理现场检查车棚的
钢结构表面镀锌层, 没有
将钢材表面全部覆盖, 要
求施工方联系厂家马上整改

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

中电二

电光敷设
车棚基础加固水平

其
它
事
项

无

本日现场监理人员

2人

记录人: 蒋晓

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 刘士发