

监理日志

日期: 2018 年 7 月 9 日

天气: 多云
气温: 31°C

工程名称: 无锡华国微电子有限公司华国统盖屋顶光伏发电项目

监理工作情况
现场巡视检查发现在车棚处由电缆井延伸出来的电缆头, 防水保护不当, 现场要求马上整改, 详见通知单: (2HSUP-WXAS-SN028)

施工单位	施工内容及进度
中电二	车棚钢结构进场安装

其它事项
无

本日现场监理人员: 2人
记录人: 蒋晓
总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 刘坤