

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 7 月 18 日

星期: 三

天气: 晴
气温: 36℃

工程名称: 无锡华仁微电子有限公司华仁安泰屋顶光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场巡视发现， 现场对主棚钢结构 横梁焊接并未按要求 进行满焊，现场要求马上 整改。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中安江	车棚钢结构安装
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员: 2人 记录人: 蒋晓 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 刘士发		