

监理日志 ()

日期: 2018 年 7 月 25 日
 星期: 三
 工程名称: _____

天气: 晴
 气温: 37℃

日期: _____
 星期: _____
 工程名: _____

监理工作情况

- ① 监理现场巡视发现
 屋顶来具于屋顶接处面的
 防水工作没有按要
 求作。现场立即告诉施工单位
 要求整改,并下发监理检查记录表。
 的行才告诉。如不整改下发相应通知单。
- ② 对组件安装工作进行旁站工作。
 并以监理旁站记录表的行才记录过程。

监理工作情况

施工单位

施工内容及进度

施工情况

中工

1. 屋顶组件安装
2. 组件安装前防水密封胶涂刷

施工情况

其它事项

无

其它事项

本日现场监理人员

2人

记录人:

陈瑞

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

刘士发

第五版

建设厅监

本记