

监理日志

工程名称：盛道（中国）电气有限公司 1.354Mwp 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-036

2018 年 5 月 29 日	天气：阴	气温 21/28℃
施工进度： 1、光伏高压电缆铺设； 2、施工人员 12 人； 施工存在问题： 1、施工人员未戴安全帽； 2、施工场地存在乱堆乱放现象，部分区域垃圾未及时清理； 3、部分水泥墩表面存在破浆现象； 4、光伏板存在错位现象； 5、逆变器支架不合格； 监理方处理措施及意见： 我监理方通知施工方对以上问题及时整改，整改后告知我监理方人员复查。		
		



