

# 监理日志

工程名称：盛道（中国）电气有限公司 1.354Mwp 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-039

2018年6月1日

天气：晴

气温 15℃/26℃

## 施工进度：

- 1、涵道大电缆敷设完成。
- 2、施工区域垃圾清理。

## 施工存在问题：

经我监理方人员巡视，发现室内桥架大电缆绑扎不合格，未做到均匀间距绑扎；另吊装并清理屋顶灰渣杂物时未设安全警戒线。

## 监理方处理措施及意见：

已告知施工方并整改，必须做到文明、安全施工。

