

监 理 日 志

工程名称: 浙东水电5.1MW分布式光伏发电项目

日期	2018年6月9日 星期六	气候	阴	气温	23-32℃
监理人员动态: 2人	材料进场、取样见证、合格情况:				
施工方人员动态: 15人+17人+6人					
施工机械动态: 施工机械设备运转正常					
施工进度情况	1.二期8#厂房彩钢瓦吊装; 2.一期4#厂房檩条加固; 3.箱变护栏内地面整改;				
检查发现的问题	4.三期12#厂房直流电缆端头制作. 5.三期厂房汇流箱、逆变器支架防锈漆涂刷. ①箱变护栏内杂草过多; ②个别施工人员未配戴安全帽.				
处理措施、意见、结果	1.要求施工人员立即清理箱变护栏内杂草; 2.要求施工人员现场整改,立即配戴好安全帽.				
协调内容或其他					
记录人	孙金龙	总监签阅	纪现壮.		