

监 理 日 志

工程名称:

日期	2016年7月2日 星期日	气候	多云	气温	25-36℃
监理单位动态: 1人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 21人					
施工机械动态: 施工机械设备运转正常。					
施工进度情况	1. 11#车间屋顶安装围栏, 清理铁屑、喷漆。 2. 一期3#车间屋顶接地安装完成。 3. 二期彩钢瓦更换8#车间完成, 有光伏安装部分。				
检查发现的问题	4. 箱变基础平台开始抹灰。(4#) 1. 巡检发现施工人员在休息时发放降温物品食用。 2. 彩钢瓦更换用配电箱接线不规范。				
处理措施、意见、结果	1. 责令其按施工规范要求接线完成。				
协调内容或其他					
记录人	黎建光	总监签阅	纪现壮		