

监 理 日 志

工程名称: 浙江水电5.1MW分布式光伏发电项目

日期	2018年7月9日 星期一	气候	多云	气温	26-36°C
监理人员动态: 2人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 21人					
施工机械动态: 施工机械设备运转正常。					
施工进度情况	1. 二期7#厂房更换彩钢瓦; 2. 二期8#厂房旧彩钢瓦吊卸; 3. 一期基础平台抹灰; 4. 三期厂房安全护栏焊接。				
检查发现的问题	1. 7#厂房彩钢瓦更换时下方未拉警戒线; 2. 三期厂房安全护栏焊接时下方未做防护措施。				
处理措施、意见、结果	要求其现场立即整改。				
协调内容或其他					
记录人	孙金书	总监签阅	纪现壮		