

监 理 日 志

工程名称: 浙东水电, 51MWp 分布式光伏发电项目.

日期	2018年7月23日 星期一	气候	多云	气温	26-36℃
监理单位动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	26人				
施工机械动态:	施工机械设备运转正常				
施工进度情况	1. 二期6#厂房彩钢瓦更换完成40%; 2. 二期7#厂房组件搬运, 吊装; 3. 二期7#厂房彩钢瓦防锈漆涂补;				
检查发现的问题	4. 二期7#厂房彩钢瓦固定螺丝防水处理; 5. 彩钢瓦压制; 1. 个别地方彩钢瓦涂层破损处未处理; 2. 个别地方彩钢瓦固定螺丝防水处理未做.				
处理措施、意见、结果	要求施工人员进行现场全面检查, 未做到之处立即整改.				
协调内容或其他	整理、完善移交资料.				
记录人	孙金书	总监签阅	纪现壮		