

监 理 日 志

工程名称: 浙江水电 51 MW 分布式光伏发电项目

日期	2018 年 7 月 30 日 星期一	气候	多云转晴	气温	26-38℃
监理人员动态:		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:					
施工机械动态: 施工机械设备运转正常					
施工进度情况	1. 6#厂房彩钢瓦更换已完成 70%, 2. 6#厂房桥架线缆归位; 3. 7#厂房逆变器接线.				
检查发现的问题	4. 8#厂房直流线缆接头制作, 5 点开始下雨 暂停施工. 5 点恢复施工. 个别彩钢瓦存在破损情况, 厂区内有个别地方存在漏雨情况,				
处理措施、意见、结果	要求立即排查处理.				
协调内容或其他	巡检屋面存在安全隐患地方.				
记录人	孙金龙	总监签阅	纪现壮		