

监 理 日 志

工程名称: 浙江水电51mw分布式光伏发电项目

日期	2018年7月31日 星期二	气候	阴转多云	气温	25-36℃
监理人员动态: 2人			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 20人					
施工机械动态: 施工机械设备运转正常					
施工进度情况	1. 6#厂房彩钢瓦更换已完成75%, 2. 3x95、3x70线缆敷设, 3. 8#厂房直流线缆接长制作;				
检查发现的问题	4. 8#厂房彩钢瓦更换已完成85%. 5. 下发编号为"2HJL-LX-021"的监理工作联系单. 1. 彩钢瓦施工下方未做警戒标示; 2. 个别施工人员未配戴安全帽;				
处理措施、意见、结果	要求现场立即整改.				
协调内容或其他					
记录人	孙金龙	总监签阅	纪现壮		