

监 理 日 志

工程名称: 浦安水电5.1MW分布式光伏发电项目

日期	2018年8月6日 星期一	气候	多云	气温	26-38℃
监理单位动态: 1人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 20人					
施工机械动态: 施工机械设备运转正常					
施工进度情况	1. 一期彩钢瓦、扁铁、汇流箱、逆变器支架防锈消缺; 2. 6#厂房彩钢瓦更换已完成100%; 3. 一期、二期汇流箱、逆变器柜编号、防火泥封堵;				
检查发现的问题	4. 9#厂房彩钢瓦更换已完成90%; 5. 三期彩钢瓦、安全护栏防锈消缺; 6. 桥架支架制作。 个别施工人员未佩戴安全帽。				
处理措施、意见、结果	要求现场立即整改,若保用品配戴齐全再施工。				
协调内容或其他					
记录人	刘金龙	总监签阅	张现壮		