

监 理 日 志

工程名称: 新安水电5.1MWp分布式光伏发电项目

日期	2018年8月7日 星期二	气候	多云转晴	气温	25-38℃
监理单位动态:	11	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	201				
施工机械动态:	施工机械设备运转正常				
施工进度情况	1. 6#厂房屋面垃圾清理; 2. 9#厂房彩钢瓦更换已完成95%; 3. 二期彩钢瓦除锈消缺;				
检查发现的问题	4. 三期安全围栏刷防锈漆; 5. 三期汇流箱、逆变器喷编号, 线缆绑铭牌, 防火泥封堵;				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	孙金龙	总监签阅	纪现壮		