

监 理 日 志

工程名称: 浙江水电、5.1 MWp 分布式光伏发电项目

日期	2016年8月8日 星期三	气候	多云转晴	气温	26-37℃
监理人员动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	15人				
施工机械动态:	施工机械设备运转正常				
施工进度情况	1. 7#厂房桥架消缺; 2. 9#厂房彩钢瓦更换已完成98%; 3. 三期彩钢瓦除锈消缺;				
检查发现的问题	4. 三期安全护栏刷防锈漆; 5. 31箱变设备站小变压器更换. 9#厂房彩钢瓦更换个别施工人员未系安全绳.				
处理措施、意见、结果	要求现场立即整改, 配戴齐全劳保用品作业.				
协调内容或其他	在总包办公室签资料.				
记录人	孙金龙	总监签阅	纪现壮		