

监 理 日 志

工程名称: 浙江水电5.1MWp分布式光伏发电项目

日期	2018年8月15日 星期三	气候	多云转晴	气温	26-35℃
监理人员动态: 2人 施工方人员动态: 14人 施工机械动态: 施工机械设备运转正常			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	1. 6#厂房反水涌缺; 2. 开关站门修复; 3. 绿化带恢复;				
检查发现的问题	4. 三期桥架与扁铁连接; 5. 三期逆变器直流线缆防火泥封堵; 6. 箱变爬梯防锈涌缺; 个别桥架软线连接未做;				
处理措施、意见、结果	要求视物立即整改, 并检查所有 桥架软线连接.				
协调内容或其他					
记录人	孙金龙	总监签阅	纪现壮.		