

监 理 日 志

工程名称:

日期	2014年4月8日 星期四	气候	晴	气温	
监理单位动态:		现场巡视、检查、签字、			
施工方人员动态:		1#、2#、4#楼层安装配电柜、 材料进场、取样见证、合格情况、 进场、 配电柜安装			
施工机械动态:					
施工进度 部位	1#、2#、4#楼层安装配电柜。 配电房基础出屋面浇筑。 还浇筑、运至端支架以手搭。				
检查发现的 问题	1. 巡视屋面时发现2#屋面施工垃圾 未清理。				
处理措施、 意见、结果	要求及时整改清除及保持文明施工				
协调内容 或其他					
记录人	周顺平		总监签阅		