

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年5月8日 星期二	气候	晴	气温	
监理单位动态:		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 2#厂房屋面钢牛腿共计404块, 累计安装完成2520块, 累计安装完成62%。屋面踏板进行排布。 2. 配电房今天进行基础墙体砌筑。完成100%。				
检查发现的问题	现场安全防护措施不规范。作。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	张和	总监签阅			