

监 理 日 志

工程名称:

日期	2019年11月11日 星期五	气候	晴	气温	
监理单位动态: 现场巡视、资料编制		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 踏板、江流果安装					
施工机械动态:					
施工进度情况	1、2#厂房内共7台江流果, 已安装完成。 2、2#厂房内踏板安装全部完成。 3、配电房基础梁浇筑完成。				
检查发现的问题	现场材料设备进场不及时。				
处理措施、意见、结果	已督促施工方进行材料进场。				
协调内容或其他					
记录人	张永	总监签阅			