

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年5月19日 星期六	气候	阵雨	气温	
监理单位动态:	对现场配电箱初次进行检查.		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	配电箱基础钢筋绑扎.				
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 配电箱基础钢筋绑扎并验收.				
检查发现的问题	现场配电箱接地扁铁未及时涂刷防锈漆.				
处理措施、意见、结果	已要求施工单位及时涂刷防锈漆.				
协调内容或其他					
记录人	张利		总监签阅		