

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年6月2日 星期六	气候	晴	气温	
监理单位动态:	检修逆变器安装材料编制		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	组件逆变器安装、电缆敷设				
施工机械动态:					
施工进度情况	1号厂房7人组件安装, 多日已完成. 2号厂房8人电缆敷设. 3号厂房5人逆变器安装. 4号厂房9人组件安装, 已完成70%.				
检查发现的问题	现场施工人员安全劳保措施佩戴到位.				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	张栋		总监签阅		