

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年6月8日 星期五	气候	晴	气温	
监理人员动态: 检查电缆敷设编写资料.		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 电缆敷设 逆变器安装.					
施工机械动态:					
施工进度情况	1号屋面4人中方线敷设已完成60% 2号逆变器接线完成40%. 3号屋面2人逆变器接线已完成60%. 4号屋面4人逆变器安装完成80% 桥架敷设已完成.				
检查发现的问题	现场施工人员安全防护措施规范到位.				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	张栋	总监签阅			