

# 监 理 日 志

工程名称:

|                    |                                 |    |                               |     |       |
|--------------------|---------------------------------|----|-------------------------------|-----|-------|
| 日期                 | 2008年5月26日 星期一                  | 气候 | 多云                            | 气温  | 17-29 |
| 监理人员动态: 王明富, 刘瑞生   |                                 |    | 材料进场、取样见证、合格情况:<br><br>组件到场5车 |     |       |
| 施工方人员动态: 16人       |                                 |    |                               |     |       |
| 施工机械动态: 吊车1台, 抱杆1台 |                                 |    |                               |     |       |
| 施工进度情况             | 组件安装 1MW, 支架安装, 汇流箱安装, 高压电缆沟开挖, |    |                               |     |       |
| 检查发现的问题            | 组件分散摆放不规范                       |    |                               |     |       |
| 处理措施、意见、结果         | 已现场要求施工队重新进行调整                  |    |                               |     |       |
| 协调内容或其他            | 无                               |    |                               |     |       |
| 记录人                | 刘瑞生                             |    | 总监签阅                          | 王明富 |       |