

# 监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年6月19日 星期一	气候	晴	气温	22°~34°
监理人员动态:	刘端生, 2人				
施工方人员动态:	10人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	挖地墙级支护。 组织安装。 施工区内二次水流畅通。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容					
记录人	刘端生		总监签阅	王风雷	