

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年6月10日 星期三	气候	晴	气温	25~35°
监理单位动态:	王月富, 刘瑞生		材料进场、取样见证、合格情况: 材料进场		
施工方人员动态:	入场				
施工机械动态:	挖掘机1台				
施工进度情况	在站二次系统调试, 组网完成, 接地完成				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	刘瑞生		总监签阅	王月富	