

监 理 日 志

工程名称:

日期	2008 年 6 月 22 日 星期 五	气候	晴	气温	16.3℃
监理人员动态:	王丹富、刘瑞生		材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态:	王丹富				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	常州电科院对项目二次系统检查。 电抗器安装、母线安装。 支路安装				
检查发现的问题	二次接线部分不合格				
处理措施、意见、结果	①调试单位正在整改。				
协调内容或其他	参加开网启动会议。				
记录人	刘瑞生		总监签阅	王丹富	