

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年6月6日 星期三	气候	晴	气温	20°-26°
监理单位动态:	王瑞、刘瑞生、刘坡		材料进场、取样见证、合格情况: 组件3车		
施工方人员动态:	160人				
施工机械动态:	吊车1辆,				
施工进度情况	组件安装				
检查发现的问题	到场双玻组件损坏数量较多, 已通知厂家确认数量并寻求厂家包换。				
处理措施、意见、结果	已通知厂家确认数量并寻求厂家包换。				
协调内容或其他	江苏国电投局能本项目建设质量监督检查,				
记录人	刘瑞生		总监签阅	王瑞	