

# 工程日志

工程名称:

|            |                |    |                          |     |         |
|------------|----------------|----|--------------------------|-----|---------|
| 日期         | 2018年7月1日 星期 日 | 气候 | 小雨                       | 气温  | 20°-28° |
| 监理单位动态:    | 王治国, 刘瑞立       |    | 材料进场、取样见证、合格情况:<br><br>无 |     |         |
| 施工方人员动态:   | 2人             |    |                          |     |         |
| 施工机械动态:    | 无              |    |                          |     |         |
| 施工进度情况     | 安设桥墩盖板         |    |                          |     |         |
| 检查发现的问题    | 无              |    |                          |     |         |
| 处理措施、意见、结果 | 无              |    |                          |     |         |
| 协调内容或其他    |                |    |                          |     |         |
| 记录人        | 刘瑞立            |    | 总监签阅                     | 王治国 |         |